

KHS JM kraje - příloha - NABÍDKA HW a SW - nabídka č. 12

	Inv.číslo	Předmět	Popis	Minimální nabídková cena [Kč]
1	M007708	PC	cpu:Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz [2 core(s) x86_64], freq:2593, ram:3072, pořízeno:13.05.2014 Pozn.: vadná zd, vadný disk, morální opotřebení	300,-
2	M008356	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz [2 core(s) x86_64], freq:3300, ram:4096, pořízeno:27.11.2015 Pozn.: morální opotřebení, zastaralý hw a os	1090,-
3	P008356	SW (OEM k PC M008356)	Microsoft Windows 8, pořízeno:27.11.2015	OEM k M008356
4	E001907	SW	Microsoft Office 2000 Standard, pořízeno:12.10.2001 Pozn.: zastaralá verze nesplňující současné funkční a bezpečnostní předpoklady	100,-
5	M005803	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) M processor 1.60GHz [1 core(s) x86], freq:1598, ram:512, pořízeno:30.11.2004 Pozn.: morální opotřebení	100,-
6	E003201	SW (OEM k PC M005803)	Microsoft Windows XP Professional, pořízeno:12.10.2005	OEM k M005803
7	M007656	Tiskárna	Kopírka + tiskárna UTAX CD1230/DC2230, pořízeno:23.07.2013 Pozn.: Morální opotřebení, nedostupné náhradní díly. Poškozená tisková jednotka.	100,-
8	M007702	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50GHz [2 core(s) x86_64], freq:2501, ram:4096, pořízeno:06.05.2014 Pozn.: vadná základní deska, nereagují porty	300,-
9	P007702	SW (OEM k PC M007702)	Microsoft Windows 7 - předinst., pořízeno:06.05.2014	OEM k M007702
10	E001930	SW	Microsoft Office XP Professional, pořízeno:28.03.2002 Pozn.: Morální opotřebení	150,-
11	M006880	Monitor	ACER LCD 19, pořízeno:12.12.2008 Pozn.: Morální opotřebení	300,-
12	M006879	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz [1 core(s) x86], freq:3066, ram:2048, pořízeno:12.12.2008 Pozn.: Morální opotřebení	200,-
13	E004176	SW (OEM k PC M006879)	Microsoft Windows Vista, pořízeno:12.12.2008	OEM k M006879
14	M005844	Monitor	Philips LCD 17, pořízeno:30.11.2004 Pozn.: Morální opotřebení, nedostatečná konektivita, malá rozlišení.	200,-
15	M006523	Tiskárna	Utax CD, pořízeno:04.03.2001 Pozn.: Zastaralý typ, neopravitelný.	300,-
16	M005754	PC	cpu:Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz [1 core(s) x86], freq:1995, ram:512, pořízeno:21.10.2004 Pozn.: Morální opotřebení, zastaralý OS a HW.	150,-
17	E004215	SW (OEM k PC M005754)	Microsoft Windows XP Professional, pořízeno:21.10.2004	OEM k M005754
18	M007706	PC	cpu:Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz [2 core(s) x86], freq:2593, ram:3072, pořízeno:13.05.2014 Pozn.: Morální opotřebení, zastaralý OS, HW.	150,-
19	P007706	SW (OEM k PC M007706)	Microsoft Windows 7 - předinst., pořízeno:13.05.2014	OEM k M007706
20	M009525	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @ 2.00GHz [2 core(s) x86_64], freq:1992, ram:4096, pořízeno:10.09.2018 Pozn.: Vyhovělá elektronika (zdroj, MB)	400,-
21	M009527	Periferie	Dokovací stanice Dell D3100, pořízeno:10.09.2018 Pozn.: Vyhovělá elektronika	50,-
22	M008507	Tiskárna	Trojkombová TA P-3520 MFP, pořízeno:21.11.2016 Pozn.: Nerentabilní oprava, nutno vyměnit celou tiskovou jednotku.	1000,-
23	M008811	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz [1 core(s) x86], freq:3312, ram:8106, pořízeno:19.12.2016 Pozn.: Vada základní desky	350,-

	Inv.číslo	Předmět	Popis	Minimální nabídková cena [Kč]
24	P008811	SW (OEM k PC M008811)	Microsoft Windows 10 - předinst., pořízeno:19.12.2016	OEM k M008811
25	M007595	Tiskárna	Canon MF 4580 dn, pořízeno:19.12.2011 Pozn.: Nerentabilní oprava, morální opotřebení.	600,-
26	M008386	Periferie	Projektor 3LCD Epson, pořízeno:04.01.2012 Pozn.: VAdná lampa, nerentabilní oprava, morální opotřebení.	500,-
27	M006543	Monitor	Philips LCD 19, pořízeno:23.07.2007 Pozn.: Morální opotřebení, nedostatečné rozlišení.	280,-
28	M007375	Monitor	ACER LCD 19, pořízeno:27.07.2010 Pozn.: Nerovnoměrné podsvícení displej, nedostatečné rozlišení.	300,-
29	E002583	Periferie	Switch HP, pořízeno:03.03.2004 Pozn.: Vyhořelá elektronika. Nefunkční, neopravitelný.	50,-
30	M007136	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz [1 core(s) x86], freq:3000, ram:2048, pořízeno:31.12.2009 Pozn.: Morální opotřebení.	130,-
31	E004484	SW (OEM k PC M007136)	Microsoft Windows 7, pořízeno:31.12.2009	OEM k M007136
32	E004485	SW (OEM k PC M007136)	2007 Microsoft Office system, pořízeno:31.12.2009	OEM k M007136
33	M007036	Monitor	ACER LCD 19, pořízeno:22.09.2009 Pozn.: Morální opotřebení, nedostatečné rozlišení.	270,-
34	M007713	PC	cpu:Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz [2 core(s) x86_64], freq:2593, ram:3072, pořízeno:13.05.2014 Pozn.: Morální opotřebení, celkově zastaralý.	300,-
35	P007713	SW (OEM k PC M007713)	Microsoft Windows 7 - předinst., pořízeno:13.05.2014	OEM k M007713
36	M008369	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz [2 core(s) x86_64], freq:3300, ram:4096, pořízeno:27.11.2015 Pozn.: morální opotřebení, zastaralý hw a OS	350,-
37	P008369	SW (OEM k PC M008369)	Microsoft Windows 8, pořízeno:27.11.2015	OEM k M008369
38	M008373	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:2201, ram:4096, pořízeno:27.11.2015 Pozn.: morální opotřebení, vadná paměť RAM, vadný displej	500,-
39	P008373	SW (OEM k PC M008373)	Microsoft Windows 8, pořízeno:27.11.2015	OEM k M008373